




Bei der Holzdekor-Oberfläche handelt es sich nicht um eine Renolit-Folienbeschichtung, sondern um ein komplexes Pulverbeschichtungsverfahren. Es werden ausschließlich RAL-gütesicherte Beschichtungspulver, die höchsten Witterungsansprüchen gerecht werden, eingesetzt.

Bei der Wahl von dunklen Holzdekoren kann es zur Kantenflucht kommen.



Kantenflucht ist ein physikalischer Effekt, der bei der Beschichtung von Oberflächen auftritt und dazu führt, dass die Beschichtung an Kanten dünner ausfällt als auf ebenen Flächen. Durch die Grundbeschichtung, die bei diesem speziellen Beschichtungsverfahren angewandt wird, kann es nur sein, dass es bei der „Holzmaserung“ zu einer Kantenflucht kommt.

Es handelt sich hier nicht um einen Reklamationsgrund.

Bei **allen Holzdekorfarben** ist unbedingt der **PLUSline Zierrahmen** einzusetzen. Es ist technisch nicht möglich, den **CLASSICline Zierrahmen** unseren Qualitätsanforderungen entsprechend zu beschichten.

Stand: 01/11

Dokumentenname:

Service INFO 1

KOMPOtherm® Metallbautechnik
Hartwig & Führer GmbH & Co. KG
Berensweg 10-12 | D - 33415 Verl

Revisionsstand:

3 vom 09.02.12



Wie Sie im oberen Bild erkennen können (Rahmen in Eiche Natur) sind in den Radien dunklere Striche zu erkennen. Diese dunkleren Verfärbungen sind produktionstechnisch bedingt. Da hier im Anschluss an die Grundbeschichtung eine Folie mit dem Farbpigment (mit speziellen Pigmentfolien) auf den Rahmen gesaugt bzw. geklebt wird, bilden sich hier kleinere Falten (nur in den Radien), die nicht zu verhindern sind.

Auch Stich- und Rundbogentüren in Holzdekor können in den Radien später durch die Faltenbildung der Pigmentfolien Farbunterschiede und dunklere bzw. hellere Striche haben.



Ebenfalls sind Farbabweichungen beim Holzdekor zu tolerieren. Durch die verschiedene Ausbildung der Maserungen (Pigment in der Folie) kommt es hier zu Farbunterscheiden.

Auch in diesen Fällen handelt es sich **nicht** um einen Reklamationsgrund.

Stand: 01/11

Dokumentenname:

Service INFO 1

KOMPOtherm® Metallbautechnik
Hartwig & Führer GmbH & Co. KG
Berensweg 10-12 | D - 33415 Verl

Revisionsstand:

3 vom 09.02.12